PRUEBA VELA | Fountaine Pajot Isla 40







Isla 40 (Fountaine Paiot)

1. Las rodas invertidas, el apareio adelantado. el génova con recubrimiento y la gran mayor trapezoidal reflejan la voluntad del astillero de ofrecer un catamarán que proporcione diversión a vela.

2. La bañera queda totalmente protegida por el voladizo del tejadillo. Una gran banqueta con respaldo permite relaiarse a resguardo de los elementos.

l Isla 40, presentado el pasado verano, ofrece una silueta atractiva que resuelve bien el equilibrio en-🛮 tre eslora y francobordo a que está obligado el diseño de un catamarán en esta eslora crítica de los 12 metros para no ofrecer a la vista un perfil excesivamente abultado. Gracias a sus rodas invertidas y a las secciones semicirculares de los cascos, el menor de la serie de catamaranes a vela del astillero -bautizado como el resto de modelos de la gama con el nombre de una isla- aprovecha todo el volumen interior al tiempo que maximiza la eslora de flotación en aras a que el compromiso entre prestaciones en navegación y confort no perjudique a ninguno de los dos factores de la ecuación. Por otra parte, gracias a una construcción en sándwich balsa en infusión para el casco e inyección para la caseta y la cubierta, el Isla 40 logra un desplazamiento en rosca contenido por debajo de las nueve toneladas, lo que con una superficie de vela estándar de 105 m² en ceñida le confiere una relación superficie vélica/desplazamiento de casi 12 m<sup>2</sup> de trapo por tonelada, muy correcta para un catamarán de crucero puro.

## **CUBIERTA BIEN DISPUESTA**

La cubierta, con una distribución clásica, es limpia, despejada y está bien organizada. Los pasillos laterales son amplios lo que facilita el movimiento hacia proa, hay pasamanos que confieren seguridad y el antideslizante es eficaz. Delante de la caseta se ha dispuesto una zona de relax y solárium mientras que en la bañera la mesa desplegable permite que se acomoden en ella hasta cinco personas. A estribor, la banqueta es lo suficiente-





de vela y los

recogecabos.

**3.** En proa, frente a la caseta se ha dispuesto una zona de relax y solárium con tres colchonetas situadas encima de los compartimentos del anclas y cadena. Al lado se sitúa un gran espacio para instalar un generador y desalinizadora.

- 4. El botalón permite izar un código 0 o un asimétrico, con lo que las prestaciones se multiplican exponencialmente.
- 6. Tanto de pie como sentado en la banqueta doble, la visibilidad sobre el aparejo es total. El Isla 40 es fácilmente gobernable en solitario o a dos.

mente grande como para convertirse en tumbona de descanso, y la bañera queda cerrada por popa por otro banco. La bañera queda perfectamente protegida por el alero de la caseta, soportado por dos robustos puntales de inox, y queda totalmente libre de maniobra ya que la escota de mayor se encuentra sobre el tejadillo y toda la maniobra de drizas se concentra en el puesto de gobierno sobreelevado.

Hay que destacar la comunica-

ción directa desde la bañera hacia el puesto de gobierno, un tema muy a menudo mal resuelto. En este caso, gracias a un par de escalones junto 5. Toda la maniobra al mamparo de la cabina, se facilita mandos del motor la subida a este espacio sin tener que se centralizan en el puesto de gobierno dar un rodeo por popa, la interacción sobreelevado que del piloto con la tripulación y, en sudispone de cubetas ma, compartir la navegación.

Del puesto de gobierno y de maniobra destaca su posición a media altura —no propiamente un flybridge— lo que permite disfrutar de una visión completa de la proa y de las velas, toda vez que queda cerca de la bañera, como hemos destacado.

## **INTERIORES ESPACIOSOS**

El Isla 40 se ofrece en dos versiones, Maestro y Quatuor, cada una de ellas con variaciones en el número de baños. Además, en cada versión, el propietario podrá escoger entre tres opciones de equipamiento, Grand Large, Oceanic y Confort, lo que nos lleva a una estándar básico de 12 barcos distintos.

Las versiones Maestro están disponibles con tres cabinas y dos o tres baños completos y las Quator, con cuatro cabinas y dos o cuatro baños.


La versión que navegamos fue la Maestro Confort con tres aseos completos, seguramente una de las versiones más aconsejables y cómodas para un barco de armador.

En esta eslora el astillero francés ha logrado, como era de esperar, un rendimiento óptimo de los espacios, con una luminosidad natural formidable tanto en el salón como en las cabinas y una distribución en el espacio principal que llama la atención por varios aspectos: vista panorámica total, sofá con mesita baja —que

Desde el puesto de gobierno sobreelevado se controla totalmente la maniobra de drizas y escotas.



















9. Desde la tumbona se dispone de visión tanto del televisor como de las pantallas de la mesa de cartas. lo que lo convierte en un confortable rincón para las guardias.

sustituiríamos por una mayor—, y un espacio llamémosle de mesa de cartas para entendernos, junto a la entrada al salón a babor, que demuestra que este rincón para navegantes ya ha perdido prácticamente todo su protagonismo al ser sustituido por las pantallas multifunción.

A favor, el hecho de que todos los instrumentos de navegación se concentren a estribor, cerca de la bañera y del puesto de gobierno y que desde la banqueta del salón se pueda tener todo a la vista mientras se navega, de forma que ésta se convierte en realidad en una magnifica tumbona para las noches de guardia bien a cubierto y sin perder detalle a través de las pantallas de lo que sucede fuera.

Las ventanas frontales inclinadas rematadas por una visera-parasol, y las laterales de las bandas ofrecen una excelente visión hacia el exterior que no queda limitada por los montantes estructurales de la caseta, y confieren una gran luminosidad a este espacio, aunque la escotilla cenital no sea muy grande.

En las ventanas de proa del salón,

# El salón es diáfano y todo el mobiliario es bajo, de forma que la visión hacia el exterior es absoluta.

dos grandes escotillas aseguran una ventilación eficaz.

El Isla 40 mantiene una excelente proporción de los espacios. Tanto el dedicado a las cabinas en cada uno de los flotadores, como en el espacio principal, donde se ha dispuesto una cocina extraordinaria por sus dimensiones, perfectamente equipada, con nevera de apertura frontal para no obstruir la visión hacia el horizonte y que queda en comunicación con la gran bañera de popa y el salón interior gracias a la gran puerta corredera que comunica ambos espacios a pie plano, con el batiente principal que se escamotea en el mamparo.

La única objeción sería que la cocina debería poder cubrirse para dejar una superficie útil en el salón y que la mesa, tipo puf, limita la funcionalidad del mismo

Destaquemos también la ventana de encima de la cocina que asegura una comunicación suplementaria y 10. la cocina en L está en comunicación con la bañera y dispone de numerosos armarios y cajones bajos para no limitar la visión hacia el exterior.

11. La gran mesa fiia de la bañera permite acomodar hasta a 8 personas a su alrededor desahogadamente.

que será muy usada tanto navegando como en fondeo.

## **NAVEGACIÓN**

Con una mayor trapezoidal de sables forzados y génova, salimos a navegar el Isla 40 con mar de fondo rizada, un viento de 12 a 16 nudos y seis personas a bordo.

En estas condiciones, mostró un comportamiento tranquilo, fácil, con gran respuesta a la rueda, situa-



## **FOCO EN**



#### **ESCOTILLAS ENRASADAS**

Los pasillos de las bandas son amplios, con las escotillas enrasadas y hay pasamanos que confieren seguridad.



#### COMUNICACIÓN CON LA **BAÑERA**

El puesto de gobierno y la bañera están comunicados con dos escalones de forma que la circulación entre ellos es directa.



TRES WINCHES PARA TODO

Toda la maniobra de drizas y escotas, salvo la de gennaguer, se centraliza en los tres winches del puesto de gobierno.



## **ACCESOS CÓMODOS**

El acceso por las plataformas de popa es amplio, con tan solo un escalón para entrar en la bañera.



**MESA DE CARTAS MÍNIMA** 

La mesa de cartas es la mínima imprescindible para la electrónica y un ordenador o tableta. Baio ella hay espacio para una nevera



**TELEVISOR EMPOTRADO** 

Una pantalla plana se despliega desde el lateral del módulo de la mesa de cartas al lado de la pantalla del ploter.





12. En la versión Maestro la cabina del propietario ocupa todo el casco de estribor. Las camas de las cabinas de popa poseen entrada por los dos laterales.

13. Todas las cabinas disponen de ventanas en el casco y cenitales que aseguran la luz natural y la ventilación.

14. Las cabinas de proa son un poco más estrechas que las de popa.

da sobreelevada a estribor ante un reenvío total de la maniobra de drizas y escotas a tres winches y dos baterías de mordazas. Una posición la del timonel que presenta la ventaja de disponer de una excelente visibilidad, que permite gobernar cómodamente con un acompañante gracias a la banqueta doble, con toda la maniobra accesible y en comunicación fácil, rápida y directa tanto con la cubierta como con la bañera. Con unos 14 nudos de viento el barco arrancaba bien y los cascos cortaban con eficacia la incómoda mar de fondo que tuvimos el día de la prueba. Ciñendo con 15 nudos de viento real el Isla 40 se mantenía en una media de 7,5 nudos. Con 12-13



La mesa de cartas junto a la entrada facilita el control de la navegación.





16. La versión tres cabinas puede montar tres baños o dos, en cuyo caso la ducha está separada.

nudos de viento del través, nos movíamos a 6,6 nudos, una velocidad correcta con el trapo que llevábamos, si bien el que le correspondía en estas condiciones era un asimétrico, vela con la que fácilmente nos situaríamos con este viento en los 9 nudos. Estabilidad de rumbo, ruedas sensibles y directas que te hacen sentir el barco

Con los dos Volvo Penta D1-30 saildrive —la motorización opcional, ya que la de serie son dos de 20 Hp-el Isla 40 mantiene sin forzar el régimen una velocidad de 6-7 nudos a 2.000/2.500 rpm, y sube a 8,2 de máxima apurando el motor a sus 3.000 rpm de tope.

Un catamarán muy competitivo en precio y calidad, que concentra toda la experiencia de una gran marca, con un excelente comportamiento y habitabilidad, fácil de gobernar con poca tripulación y que ofrece todo lo que se requiere en un catamarán de crucero de esta eslora.



17. Pese a su elevado francobordo, el Isla 40 mantiene una silueta equilibrada y elegante.

## **Características**

>> Eslora total:11,93 m
>> Eslora de flotación:11,51 m
>> Manga:6,63 m
>> Calado:
>> Desplazamiento:
>> Gama de motorizaciones:dos motores
de 20 Hp (30 Hp en opción)
>> Capacidad de combustible:300 l
>> Capacidad de agua:2 x 265 l
>> Superficie vélica:
>> Mayor: 59 m <sup>2</sup>
>> Génova: 36 m <sup>2</sup>
>> Gennaker: 100 m <sup>2</sup>
>> Plazas:8/11/15/20
>> Categoría de navegación: A/B/C/D
>> Arquitecto: Berret-Racoupeau Yacht Design
>> Constructor:Fountaine Pajot,
catamarans-fountaine-pajot.com/es

>> Importado	r:Marina Estrella,
	marinaestrella.com/
	Yates Mallorca, yates-mallorca.com
>> Precio:	339.348 euros,
	versión Maestro y Confort con
	3 cabinas y 3 baños, con dos Volvo
	Penta D1 de 30 Hp, y sin impuestos.

Motores	
>> Marca y modelo:.	Volvo Penta D1
>> Potencia:	30 Hp (20,9 kW)
>> Tipo:	interior turbodiésel saildrive
>> Cilindros:	3
>> Cubicaje:	1.100 сс
>> Rpm máx.:	3.200
>> Peso:	158 kg

## La opinión de [N&Y]

## Diseño


- Proas invertidas.
- Puesto de gobierno sobreelevado.
- Buena capacidad de estiba.
- Accesos amplios y cómodos.

## Habitabilidad

- Bañera enorme, buena mesa para acomodar a 8 o 10 personas.
- Espacios bien dimensionados en general.
- Se echa de menos una puerta en la ducha de babor.
- El tragaluz del salón necesita un parasol.
- Puertas de cabinas algo estrechas.

## Maniobra

- Maniobra concentrada y bien reenviada.
- Escota de mayor en el tejadillo, para dejar libre la popa.
- Un winche eléctrico no es suficiente.
- El botalón es opcional.





### >> Seguro **METROmar-Fiatc** Prima del seguro

básico a terceros: 154.83 euros. Incluye, responsabilidad civil obligatoria y voluntaria: defensa y reclamación de daños; y asistencia marítima.